


## Общий вид шкафа КС – 10



- А – релейный отсек;
- Б – отсек выкатного элемента с вакуумным выключателем;
- В – отсек линейных шин и трансформаторов напряжения измерительных;
- Г – отсек сборных шин;
- Д – вакуумный выключатель

Рисунок 1. Общий вид шкафа КС-10 с вакуумным выключателем (ШВВ)